



冬の長期お休み前に メンテナンスのお願い

休み明けに”色がおかしい・インクが出ていない”など、
トラブルの経験は有りませんか？
忘れずにメンテナンスを行いましょう。



メンテナンスをしないと・・・



●プリントヘッド表面に汚れが付いている事でインクが固まり、
目詰まりやインクが正常位置に落ちない（飛行曲がり）等の、
トラブル要因になります



準備と手順 ～各種資料を参照してください～

① インクを準備します

<インク スクナイ / インク ナシ>になると、エラーで機械が止まってしまいます。
残量が少ない場合は、新しいインクをご用意下さい。



② 廃液タンクの処理

廃液が<満タン>の表示になると、エラーで機械が止まってしまいます。
プリンターの指示に従い、廃液を処理してください。

③ 潰け置きクリーニングを行う



※対応しているモデルは、実施して下さい

対応モデル 溶剤機 : XPJ-1341SR-P, XPJ-1641&1682SR-P, XPJ-C641SR-P
MP 機 : VJ-628MP, VJ-1628MH
UV 機 : XPJ-1462UF, XPJ-461&661UF, XPJ-1682UR, HA-1642



④ スリープモードを実行する

プリントヘッド回り / フラッシング吸収材 / ワイパー / キャップに付着している、インクの塊や
チリ・ホコリ等を清掃して下さい。除去が困難な時・変形している場合は交換をお願いします。



Tips : お休み明け最初の起動時は、必ずノズルチェック（テストサクガ）で確認してから
印刷を行ってください

※ 機種によりメンテナンス内容や、交換消耗品が異なります。

詳細は、ご使用機種の取り扱い説明書をご覧ください。次頁よりアクセスも可能です

機種ごとの スリープモード 漬け置きクリーニング 夜間～中期のプロテクション

バナーをクリックしてください

エコソルインク

XPJ-C641SR-P



スリープモード

漬け置きクリーニング

XPJ-1341SR-P



スリープモード

漬け置きクリーニング

XPJ-1641SR
XPJ-1682SR

スリープモード

漬け置きクリーニング

XPJ-1641SR-P
XPJ-1682SR-P


スリープモード

漬け置きクリーニング

VJ-1324X



スリープモード

VJ-2638X
VJ-1938X
VJ-1638X

スリープモード

UV インク

注1：対応しているプリンターフームウェア

PJ-2508UF



夜間～中期のプロテクション

XPJ-461UF
XPJ-661UF

注1：F/W 1.09～で対応

XPJ-1462UF



注1：F/W 1.10～で対応

HA-1642



スリープモード

漬け置きクリーニング


VJ-1638UH
VJ-1638UH2

スリープモード

VJ-1638UR
VJ-1638UR2

スリープモード

XPJ-1682UR



スリープモード

漬け置きクリーニング

MP インク

VJ-628MP



スリープモード

漬け置きクリーニング

VJ-1628MH



スリープモード

漬け置きクリーニング

VJ-1948W



スリープモード

冬季休業のご案内：2025年12月27日（土）～2026年1月4日（日）※サポートダイアルは、年内26日AMまで

取り扱い説明書は MutohClub へアクセス

Mutoh Club

→ ここをクリック！

お問い合わせ サポートダイアル：0120-174-911
Eメールアドレス：gsup@mutoh.co.jp