


# 設計データと実際の造形物との間に発生する寸法の差分について



上記のように造形テーブルから0.2mm程度の隙間が発生するためそのぶん大きくなります。  
また、下記のように積層ピッチに合うように造形データが作られるため設計値とズレが発生します。

